



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

PA-1298-2016 Hof Oelkers GbR Detailinformation

Klavenburg 6 21279 Wenzendorf Tel: 04165 2220014

info@hof-oelkers.de

279 Wenzendorf

Fax: www.hof-oelkers.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hofladen

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: Parkplatz vor Oelkers Hofladen bzw. Restaurant, Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

Eingang

Zugehörige Modulbögen: Haupteingang Oelkers Hofcafé bzw. Restaurant

Gastraum, Restaurant

Zugehörige Modulbögen: Oelkers Café / Restaurant, Weg vom Haupteingang zum Hofladen, Restaurant, WC für Menschen mit Behinderung, Aufzug

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung, Weg vom Haupteingang zum Hofladen, Restaurant, WC für Menschen mit Behinderung, Aufzug, Zwischentür zum WC für Menschen mit Behinderung

Hofladen

Zugehörige Modulbögen: Oelkers Hofladen, Weg vom Haupteingang zum Hofladen, Restaurant, WC für Menschen mit Behinderung, Aufzug

Veranstaltungsraum

Zugehörige Modulbögen: Veranstaltungsraum (OG), Treppenaufgang zum Veranstaltungsraum (OG), Aufzug zum Veranstaltungsraum (OG)

Spielplatz

Zugehörige Modulbögen: Spielplatz im Außenbereich

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel

Parkplatz vor Oelkers Hofladen bzw. Restaurant



Parkplatz vor Oelkers Hofladen bzw. Restaurant

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Haupteingang Oelkers Hofcafé bzw. Restaurant

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Haupteingang Oelkers Hofcafé bzw. Restaurant



Haupteingang Oelkers



Haupteingang Oelkers

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Oelkers Café / Restaurant



Sitzbereich im Restaurant



Sitzbereich im Restaurant

Tür (Version 2.0.)

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Anmerkungen für den Gast: Vom Haupteingang zum Restaurant müssen zwei Türen passiert werden, die immer offen sind (lichte Durchgangsbreite 93 cm).

Raum (Version 2.0.)

Oelkers Hofladen



Hofladen



Hofladen



Tür zum Hofladen

Tür

Haupteingangstür Oelkers Hofladen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Veranstaltungsraum (OG)



Veranstaltungsraum

Tür (Version 2.0.) 2

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Spielplatz im Außenbereich



Weg zum Spielplatz



Spielplatz mit Sitzgelegenheiten

Es gibt keine speziellen Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

WC für Menschen mit Behinderung



Tür zum WC für Menschen mit Behinderung



Waschbecken mit Haltegriff



WC und Wickeltisch

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 5 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Treppenaufgang zum Veranstaltungsraum (OG)



Treppenaufgang zum Veranstaltungsraum

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen. Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug zum Veranstaltungsraum (OG)



Aufzug Innenraum



Bedientableau

Der Aufzug ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türlaibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Weg vom Haupteingang zum Hofladen, Restaurant, WC für Menschen mit Behinderung, Aufzug



Flur



Vorraum zum Aufzug



Flur zum Restaurant

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Blumen, Dekoration (mobil)

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Zwischentür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.