



Bericht für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen



Außenansicht

Ferien auf der Heid: Restaurant

Anschrift

Ferien auf der Heid
Karlsteinweg 47
21279 Appel/Eversen-Heide

Kontaktdaten

Tel.: 04 165 – 97 23 0
E-Mail: info@ferien-auf-der-heid.de
Web: www.ferien-auf-der-heid.de



Das **Restaurant Ferien auf der Heid** wurde am 10.12.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“ ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2015 bis März 2018** führen.

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



Information für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Grundsätzlich werden Daten zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen erfasst. Dieser Betrieb erfüllt einige Qualitätskriterien **für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Beschreibung des Betriebes

Parken

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung.
- Es sind keine ausgewiesenen Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang ist eine gut sichtbare Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang

- Der Eingangsbereich ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Der Eingangsbereich ist nicht farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt.
- Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Haupteingangstür ist nicht farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt.

Flur innen

- Der Flur ist farblich kontrastierend gestaltet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Die Wand kann nicht durchgängig als Orientierungsleitlinie genutzt werden und es sind keine anderen bläulichen Orientierungshilfen vorhanden.
- Es sind keine Leitstreifen vorhanden.



Speiseraum „Clubraum“

- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und kontrastreich gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Groß- oder Brailleschrift verfügbar.

Raum „Grotte“

- Die Tür ist farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt.
- Es besteht ein visueller Kontrast zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden und es sind keine anderen bläulichen Orientierungshilfen vorhanden.
- Es sind keine Leitstreifen vorhanden.

Raum „Kaminzimmer“

- Die Tür ist farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt.
- Es sind zwei Stufen zu passieren.
- Es besteht ein visueller Kontrast zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur.
- Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden: Ausstellungsgegenstände.
- Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden und es sind keine anderen bläulichen Orientierungshilfen vorhanden.
- Es sind keine Leitstreifen vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Tür ist farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

Fotos



Außenbereich mit Parkplatz



Außenbereich



Eingangsbereich innen



Eingangsbereich innen



Flur



Speiseraum



Wintergarten



Zimmer 104



Zimmer 104



Zimmer 104



Zimmer 3



Zimmer 3